

Technical Bulletin



Ford/Mercury Aluminum Bearing Retainer Wear Problems

Vehicles: 1983-88 2.3-liter Ford Mustang, Thunderbird; Mercury Capri, Cougar

LuK Part Numbers: 07-003, 07-029, 07-030, 07-038

The aluminum bearing retainer on referenced vehicles can wear, causing the release bearing to bind. Binding and misalignment may cause hard pedal, improper release or clutch chatter. To avoid problems following installation, replace the bearing retainer.

For application, diagnostic or installation questions, call the LuK Technical Hotline at 800-274-5001, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. ET Monday through Friday, or check online at www.lukclutch.com.

Schaeffler Group Automotive

United States

5370 Wegman Drive
Valley City, OH 44280
Phone 800 274 5001
Fax 330 273 3522

Canada

2871 Plymouth Drive
Oakville, ON L6H 5S5
Phone 800 261 8111
Fax 905 829 9034

Web www.lukclutch.com

Ford/Mercury Problemas de desgaste en el Retenedor del Collarín de Aluminio

Vehículos: 1983-88 2.3-liter Ford Mustang, Thunderbird; Mercury Capri, Cougar

Números de Parte LuK: 07-003, 07-029, 07-030, 07-038

El retenedor del collarín de aluminio en los vehículos referidos puede desgastarse, causando que el collarín de despegue se amarre. El amarre y el desalineamiento pueden causar pedal duro, despegue incorrecta o rechinido del embrague. Para evitar problemas después de la instalación, substituya el retenedor del collarín.

Para preguntas sobre aplicaciones, instalación o diagnóstico, llame a la línea rápida de servicio técnico de LuK al 800-274-5001, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, o visítenos en línea en www.lukclutch.com.

Problèmes d'usure de la plaque de retenue d'aluminium – Ford/Mercury

Véhicules: 1983-88 2.3-liter Ford Mustang, Thunderbird; Mercury Capri, Cougar

Pièces LuK n^{OS}: 07-003, 07-029, 07-030, 07-038

La plaque de retenue d'aluminium des véhicules énumérés ci-dessus peut user, ce qui amener la butée de débrayage à gripper. Le grippage et le désalignement à leur tour peuvent provoquer une pédale dure, un mauvais dégagement ou un broutage. Pour éviter ces problèmes après l'installation, remplacer la plaque de retenue.

Pour toute question en matière d'application, de diagnostic ou d'installation, téléphoner au soutien technique LuK, au 800-274-5001, du lundi au vendredi de 8h à 17h HE, ou consulter le site www.lukclutch.com.