

Technical Bulletin



Growling Noise

Vehicles: 1994 5.0-liter Ford Mustang

LuK Part Numbers: 07-042, 07-913

A "growling" noise may be heard when the clutch is either released or engaged at higher engine speeds. The noise is caused by vibration at the connection between the release fork and cable. Install an isolator dampener, Ford part #F4ZZ-7C530-A, at the fork-to-cable junction to eliminate the noise.

For additional information, refer to Ford bulletin #94-20-7.

For application, diagnostic or installation questions, call the LuK Technical Hotline at 800-274-5001, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. ET Monday through Friday, or check online at www.lukclutch.com.

Schaeffler Group Automotive

United States

5370 Wegman Drive
Valley City, OH 44280
Phone 800 274 5001
Fax 330 273 3522

Canada

2871 Plymouth Drive
Oakville, ON L6H 5S5
Phone 800 261 8111
Fax 905 829 9034

Web www.lukclutch.com

Ruido como Gruñido

Vehículos: 1994 5.0-liter Ford Mustang

Números de Parte LuK: 07-042, 07-913

Un ruido como "gruñido" puede ser escuchado cuando el embrague se suelta o se engancha a altas velocidades del motor. El ruido es causado por la vibración en la conexión entre la horquilla y el cable. Instale un aislador amortiguador, parte Ford #F4ZZ-7C530-A, en el ensamble de la horquilla y el cable para eliminar el ruido.

Para información adicional, refiérase al boletín de Ford # 94-20-7.

Para preguntas sobre aplicaciones, instalación o diagnóstico, llame a la línea rápida de servicio técnico de LuK al 800-274-5001, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, o visítenos en línea en www.lukclutch.com.

Ronflement

Véhicules: 1994 5.0-liter Ford Mustang

Pièces LuK n^{OS}: 07-042, 07-913

Un ronflement peut se faire entendre lors que l'embrayage est dégagé ou engagé à des régimes de moteur élevés. Le bruit provient de la vibration à la connexion entre la fourchette de débrayage et le câble. Installer un amortisseur isolant, Ford F4ZZ-7C530-A, à la jonction fourchette-câble pour éliminer ce bruit.

Consulter le bulletin Ford 94-20-7 pour des informations supplémentaires.

Pour toute question en matière d'application, de diagnostic ou d'installation, téléphoner au soutien technique LuK, au 800-274-5001, du lundi au vendredi de 8h à 17h HE, ou consulter le site www.lukclutch.com.